



Информационное сообщение

Дата несчастного случая: 18.02.2024

Ведомственная принадлежность: Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата.

Профессия: Помощник бурильщика эксплуатационного разведочного бурения скважин на нефть и газ 5 разряда.

Краткая характеристика места, где произошел несчастный случай: Кустовая площадка.

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю: Резиновый шланг, для подачи воздуха, с наружным диаметром 20 мм, внутренним 15 мм, который фиксировался хомутом на ёрш диаметром 15 мм., приваренный к сгону к пластиковому колпачку (резьбовому предохранителю) на ОК Ø178 мм и закреплен к шаровому крану на 40 мм с проходным отверстием 20 мм, хомутом. Данное приспособление выполнено кустарным способом (самодельное) и не предназначено для выполнения данного вида работ.

Краткое описание несчастного случая: При шаблонировании очередной трубы, произошел срыв резинового шланга с самодельного приспособления шарового крана (ёрша), с последующим ударом пострадавшего в область лица, с правой стороны его резиновой частью. Вследствие удара резиновым шлангом в область лица, у пострадавшего образовалась опухоль на нижнем и верхнем веке правого глаза и гематома, правый глаз перестал видеть. Серьезности травмы не придали значения, так как подумали, что данная травма всего лишь ссадина и синяк, что через пару дней всё пройдет и пострадавший приступит к дальнейшей работе. На следующий день пострадавший сообщил об ухудшении своего самочувствия и попросил организовать транспорт в лечебное учреждение.

Вид происшествия: Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и других в том числе: прочие контакты (столкновения) с предметами, деталями и машинами (за исключением ударов (ушибов) от падающих предметов).

Причины несчастного случая:

Основная: Нарушение технологического процесса.

Сопутствующие:

1. Неудовлетворительная организация производства работ.

ВАЖНО: сообщение рассылается с целью ознакомления работников и проведения организационно-технических мероприятий для исключения подобных происшествий