



### **Информационное сообщение**

**Дата несчастного случая:** 10.12.2023

**Ведомственная принадлежность:** Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.

**Профессия:** Аккумуляторщик.

**Краткая характеристика места, где произошел несчастный случай:** Здание РММ (ремонтно-механических мастерских), аккумуляторный цех.

**Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю:** Батареи Аккумуляторные SPARK SPA 190-3-L-K-k 6CN-190VL.

**Краткое описание несчастного случая:** В аккумуляторном цехе ремонтно-механических мастерских базы произошло разрушение двух заряжающихся автомобильных аккумуляторов (модель: SPARK 6СТ-190VL) с последующим травмированием правого глаза, находившегося в аккумуляторном цехе слесаря по ремонту автомобилей. В момент происшествия работник был одет в спецодежду, каску, защитные очки. В помещении аккумуляторного цеха проводил визуальный осмотр аккумуляторов. Работник был доставлен в БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И. Яцкив».

**Вид происшествия:** Контактные удары (ушибы) при столкновении с неподвижными предметами, деталями и машинами, в том числе в результате взрыва.

**Причины несчастного случая:**

**Основная:** Нарушение технологического процесса.

**Сопутствующие:**

1. Неудовлетворительная организация и проведение подготовки работников по охране труда;
2. Неудовлетворительная организация производства работ;
3. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины по охране труда.

**ВАЖНО:** сообщение рассылается с целью ознакомления работников и проведения организационно-технических мероприятий для исключения подобных происшествий